

	Eigene Dokumente	17.6.2021	Version
	D3.5 Portfolioanalyse der Umweltauswirkungen	Verantwortlich: UMB (FuchsG)	Seite 1 von 2

## Bewertung durch die Portfolioanalyse

Die Umweltprüfung in der Pfarre Ober St. Veit umfasste folgende Aspekte:

Maßnahme	Anmerkung	To Do	Status
Check Bescheide	Baugenehmigungen	keine	erledigt
Check Gefahrstoffe	Unversperrte Lagerung	Lagerung in versperrte Werkstatt überführen	erledigt
Checklisten zur Umweltprüfung EMAS Matrix			erledigt
Verbrauchs-Kennzahlen	Wärmeerzeugung nicht klimafreundlich	Sanierung im Rahmen Bauprojekt Pfarrsaal	offen
	Gebäudezustand sehr unterschiedlich; tlw. thermisch saniert; tlw in energetisch schlechtem Zustand	Sanierung im Rahmen Bauprojekt Pfarrsaal	offen
Mitarbeiterbefragung		Vorschläge in Portfolioanalyse bzw Umweltprogramm berücksichtigen	erledigt
Lieferantenbefragung		Vorschläge in Portfolioanalyse bzw Umweltprogramm berücksichtigen	offen
Begehung	Gefahrgutlagerung	s.o.	erledigt
	Heizraum	Keine brennbaren Gegenstände	
	Kühlschränke trotz Lockdown im Vollbetrieb	Systematische Überprüfung etablieren	
Besprechung Umweltteam			erledigt

	Eigene Dokumente	17.6.2021	Version
	D3.5 Portfolioanalyse der Umweltauswirkungen	Verantwortlich: UMB (FuchsG)	Seite 2 von 2

## Ergebnis der Portfolioanalyse

